


Ausführung   Projekte	Beschreibung	Auftraggeber	Fotos
2016 Rathaus der Stadt Hamm	<p>Fassadenuntersuchung und Erstellung eines Gutachtens zum Erhaltungszustand der Außenfassaden. Grundlagenermittlung für eine Sanierungsmaßnahme.</p> <p>LPH 1-2</p> <p><i>Naturstein, Kunststein, Ziegelmauerwerk, Putz</i></p>	Gebäudemanagement der Stadt Hamm	
Seit 2016 Fürstenhof, Bad Eilsen	<p>Untersuchung der Fassaden. Erkenntnisse zur Substanz, den Erhaltungszustand und Schadensquellen wurden in einem Gutachten als Grundlagenermittlung erstellt.</p> <p>LPH 1-2</p> <p><i>Naturstein, Putz und Stuck, Farbfassung und Anstriche</i></p>	Deutsche Rentenversicherung Braunschweig	
Seit 2016 Dom Forum, Köln	<p>2016 erfolgte eine orientierende Befahrung der Fassaden, dessen Ergebnisse in einem Untersuchungsbericht mit Schadensglossar, einer Schadenskartierung und einer Kostenschätzung mit Maßnahmenkonzept aufbereitet wurden. Weitere Leistungen stehen noch aus.</p> <p>LPH 1-4</p> <p><i>Beton und Kunststein</i></p>	Erzbistum Köln – Generalvikariat Hauptabteilung Finanzen, Abt. Bau	
Seit 2016 Burg Angemund, Düsseldorf	<p>Klärung der Schadensursachen und Erstellung eines Untersuchungsberichtes. Maßnahmenbeschreibungen zur Durchführung der Sanierungsmaßnahme als orientierende Grundlage zur Formulierung eines später zu erstellenden Leistungsverzeichnisses.</p> <p><i>Naturstein</i></p>	Eigentümergeinschaft Burg Angemund	

Ausführung   Projekte	Beschreibung	Auftraggeber	Fotos	
2016	Berrischstraße 134-136, Köln	<p>Untersuchung der Ziegelfassade mit Bericht zum Bestand. Die Maßnahmenplanung wurde durch Musterflächen hinsichtlich unterschiedlichster Gesichtspunkte angelegt. Leistungsverzeichnis zu den Sanierungsmaßnahmen mit Kostenschätzung.</p> <p><i>Ziegelmauerwerk, Farbfassung und Anstriche</i></p>	Gebäudewirtschaft der Stadt Köln, Projektleitung / -steuerung 262-12, Schulneubauten, Kitas	
2016	St. Mariä Heimsuchung, Marienheide	<p>Untersuchungen der Außenfassaden mit Ergebnisaufbereitung in einem Bericht. Fachtechnische Empfehlungen zur Sanierung der Putzflächen.</p> <p><i>Putz und Stuck, Naturstein</i></p>	<p>Kath. Kirchengemeinde St. Mariä Heimsuchung</p> <p>über Architekturbüro Peter Wirsing</p>	
2016	Verwaltungsgericht, Düsseldorf	<p>Fassadenuntersuchung im Rahmen einer zyklischen ingenieurtechnischen Überwachung (IUEBA-Prüfung).</p> <p><i>Naturstein</i></p>	BLB NRW NL Düsseldorf	
2016	Hofgarten Kriegerdenkmal, Düsseldorf	<p>Begutachtung des gesamten Bestandes, mit punktgenauem Erfassen der Bausubstanz. Orientierendes Maßnahmenkonzept.</p> <p><i>Naturstein</i></p>	<p>Landeshauptstadt Düsseldorf Gebäudemanagement Amt 23/33</p>	

Ausführung   Projekte	Beschreibung	Auftraggeber	Fotos
Seit 2016 Evangelische Christuskirche, Leverkusen Wiesdorf	Umfangreiche Fassadenbefahrung mit Bewertung der Schadensqualitäten und -quantität, Maßnahmenkonzept, Mengenermittlung bis zur Leistungsverzeichniserstellung. Fachliche Baubegleitung.  <i>Ziegelmauerwerk</i>	Evangelische Christuskirche Wiesdorf	
Seit 2016 Heinzelmännchenbrunnen, Köln	Begutachtung der Bausubstanz, Massenermittlung Sanierungskonzept, Leistungsverzeichnis und Vergabe. Fachliche Baubegleitung.  <i>Naturstein</i>	Cölner Hofbräu P. Josef Früh KG	
2016 Stollwerk, Köln	Orientierende Ermittlung der Befunde vor Ort durch Befahrung und Untersuchung der Sichtbetonfassaden. Notsicherungsmaßnahmen an der Fassaden.  <i>Ziegelmauerwerk, Naturstein</i>	Gebäudewirtschaft der Stadt Köln, Servicecenter II 262/46	
Seit 2016 Sporthochschule, Köln	Ergänzende Fassadenuntersuchung zur Fassadenkonstruktion mit Erstellung eines Untersuchungsberichtes. Erweiterte Proben zur Ausführungsplanung hinsichtlich Machbarkeit der Sanierungskonzepte.  <i>Naturstein, Beton</i>	Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, NL Köln Abteilung 3, Planen und Bauen Hochschulen	

Ausführung   Projekte	Beschreibung	Auftraggeber	Fotos
2016 Kartäuserwall 30, Köln	<p>Grundlagenermittlung durch eine detaillierte Substanzuntersuchung mit Bildung von Schadens-Phänotypen und Kartierung. Aufbauende Sanierungsplanung, Konzeptentwicklung, Leistungsverzeichniserstellung.</p> <p>LPH 1-8</p> <p><i>Kunststein und Beton</i></p>	Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Objektcenter Schulen Stadtbezirk 1	
2013 Seit 2016 Schloss Kalkum, Düsseldorf Kalkum	<p>2013 Begutachtung der Fassaden außen und den Innenräumen des Turmes. Untersuchungsbericht mit Maßnahmenkonzept und darauf abgestellter Kostenschätzung. Seit 2016 aufbauende Ausführungsplanung, Leistungsverzeichniserstellung und Fachbauleitung. In Kooperation mit: ritter.architekten+planungsbüro.GmbH</p> <p><i>Putz und Stuck, Farbfassung und Anstriche</i></p>	BLB NRW NL Düsseldorf Planen und Bauen Abt. 02  Über Architekturbüro OVERBECK GmbH	
2015/ 2016 Umspannwerk Recklinghausen	<p>2013 wurde die Fassade vom Hubsteiger aus Befahren und untersucht. Salzanalysen, Feuchtigkeitsmessungen und Wasseraufnahmetests wurden in einem Untersuchungsbericht mit Maßnahmenkonzept aufbereitet. 2016 sind Ausführungsplanung, LV Erstellung, Vergabe und fachliche Beratung während der Ausführung erfolgt.</p> <p>LPH 1-9</p> <p><i>Ziegelmauerwerk, Farbfassung und Anstriche</i></p>	Westnetz GmbH, Planen/Bauen Westfalen	

Ausführung   Projekte	Beschreibung	Auftraggeber	Fotos	
Seit 2015	Luisengymnasium, Düsseldorf	<p>Befahrung der Fassadenflächen mit Erstellung eines Gutachten und Schadensglossar. Aktuell befindet sich das Projekt in der Ausführungsplanung und der Erstellung der Leistungsverzeichnisse. Die Sanierung ist für 2017 bis 2019 geplant. In Kooperation mit: ritter.architekten+planungsbüro.GmbH</p> <p>LPH 1-9</p> <p><i>Naturstein</i></p>	Landeshauptstadt Düsseldorf, Amt für Gebäudemanagement	
Seit 2015	Dom Carré, Köln (ehemaliges Domhotel)	<p>2015 erfolgten Untersuchungen an den Fassaden. Absturzgefährdete Steinelemente wurden im Zuge der Befahrung gesichert. Ein umfangreicher Untersuchungsbericht mit Schadens-Phänotypen, Mengenermittlung und Schadensglossar wurde erstellt. Das Projekt ist derzeit in der Ausführungsplanung.</p> <p>LPH 1-9</p> <p><i>Naturstein, Putz und Stuck</i></p>	Bayrische Versorgungskasse	
Seit 2015	Halle17, Köln	<p>Diagnosebericht mit Schadensglossar nach Untersuchung der Fassaden. Musterflächen zur möglichen Bearbeitung wurden angelegt. Weitere Planungsphasen zur Sanierung stehen noch aus. In Kooperation mit: ritter.architekten+planungsbüro.GmbH</p> <p>LPH 1-8</p> <p><i>Ziegelmauerwerk, Farbfassung und Anstriche</i></p>	formart GmbH & Co.KG	

Ausführung   Projekte	Beschreibung	Auftraggeber	Fotos	
2015/ 2016	Lotharstraße 14-18, Köln	<p>Untersuchung und fachtechnische Bewertung der historischen Fassaden. Erstellung des Untersuchungsberichtes mit Maßnahmenkonzept und darauf abgestellter orientierender Kostenschätzung. Ausführungsplanung, Leistungsverzeichnisse und Fachbauleitung.</p> <p>LPH 1-8</p> <p><i>Ziegelmauerwerk, Naturstein, Kunststein</i></p>	Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Servicecenter II 262/46	
2015/ 2016	Ratsgymnasium, Gladbeck	<p>Befahrung und Notsicherungen an der Fassaden. Skizzierung der Schäden und Erkenntnisse wurden für eine angepasste Maßnahmenempfehlung mit Kostenschätzung genutzt.</p> <p><i>Naturstein, Ziegelmauerwerk, Kunststein und Beton</i></p>	Stadt Gladbeck - Amt für Immobilienwirtschaft	
2015	Pfarrkirche St. Stephanus, Mechernich-Lessenich	<p>Begutachtung der umlaufenden Sockelzone der Außenfassaden und der Innenwandflächen. Bestimmung der Anstrichsysteme, quantitative Bestimmung der Anionen, Sulfate, Chloride... Messwertinterpretation und Klärung der Schadensursachen incl. Erstellung des Untersuchungsberichtes.</p> <p><i>Putz und Stuck, Farbfassung und Anstriche</i></p>	Kath. Kirchengemeinde St. Stephanus  <b>über</b> Architekturbüro Bernhard Sauer	
2015	Giesenkirchen Rathaus, Mönchengladbach	<p>Voruntersuchung und fachtechnische Bewertung der historischen Fassaden. Analyse bauschädlicher Inhaltsstoffe und relevanter Materialkennndaten. Erstellung eines Untersuchungsberichtes mit Maßnahmenkonzept und darauf abgestellter orientierender Kostenschätzung</p> <p><i>Ziegelmauerwerk</i></p>	Stadtverwaltung Mönchengladbach Fachbereich 65, Abt.65.30	

Ausführung   Projekte	Beschreibung	Auftraggeber	Fotos
Seit 2015	Hochschule für Musik und Tanz, Köln	BLB NRW NL Köln	
2014/ 2016	Nordfriedhof, Düsseldorf	Landeshauptstadt Düsseldorf Garten,- Friedhofs- und Forstamt Gartendenkmalpflege 68/2/2	
2014/ 2016	Landgericht und Justizzentrum, Bielefeld	BLB NRW NL Bielefeld PB 1 VV Planen und Bauen	
2014	St. Venatius, Bonn-Röttgen	Kirchengemeinde St. Venantius Kapelle St. Venatius  Über  Architekturbüro Schwarz und Partner	

Ausführung   Projekte	Beschreibung	Auftraggeber	Fotos
2014/ 2016	Andreasquartier, Düsseldorf	FRANKONIA Eurobau Andreasquartier GmbH	
2014/ 2016	Abteikirche St. Nikolaus, Brauweiler	Kath. Kirchengemeinde St. Nikolaus	
2014/ 2015	Gronewaldschule, Köln	Landschaftsverband Rheinland, LVR Fachbereich Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	

Begleitung des Projektes von der Voruntersuchung und der Erstellung von Musterachsen über die sanierungs- und restaurierungstechnische Planung, bis hin zur fachtechnischen Begleitung der Sanierungsmaßnahmen inklusive der baubegleitenden Qualitätssicherung.

*Ziegelmauerwerk, Naturstein, Kunststein, Putz und Stuck, Farbfassung und Anstriche*

Umfangreiche Fassadenuntersuchungen und Prüfungen der Substanz. Auf der Basis wurde ein Sanierungskonzept entwickelt. Das Konzept wurde an repräsentativen Musterflächen in seiner Realisierbarkeit überprüft. Voruntersuchungen, Konzeptentwicklung und das Anlegen der Musterfläche wurden in Kooperation mit dem Naturwissenschaftler Herrn Dr. Hilbert (Büro DenkMalPlan, Magdeburg) durchgeführt. Erstellung eines Leistungsverzeichnisses, Vergabe und fachliche Baubegleitung folgten.

*Naturstein, Farbfassung und Anstriche*

Untersuchungen der Fassaden, Bauteilöffnung und Ergebnisaufbereitung als Grundlagenschaffung in einem Untersuchungsbericht.

*Kunststein und Beton*

Ausführung   Projekte	Beschreibung	Auftraggeber	Fotos	
2014/ 2016	Rathaus, Gladbeck	<p>Fassadenuntersuchung mit ausführlichem Schadensglossar, in Text- und Foto-Dokumentation als Grundlagenermittlung. Leitbildbeschreibungen und Positionsbildung als Schätz LV.</p> <p><i>Naturstein, Putz und Stuck, Farbfassung und Anstriche</i></p>	Stadt Gladbeck, Bauunterhaltung	
2014/ 2015	Evangelische Kirche, Leichlingen	<p>2014 Fachliche Begutachtung der Fassaden zum Erhaltungszustand. 2015 Zusammenarbeit mit der zuständigen Architektin zur Erstellung eines detaillierten Leistungsverzeichnisses und der fachtechnischen Beratung während der Maßnahmen.</p> <p><i>Naturstein</i></p>	Evangelische Kirchengemeinde Witzhelden	
2014	Ubierring 40, Köln	<p>Ausführungsplanung, Erstellung technischer Leistungsbeschreibungen, Mitwirkung bei der Vergabe, Objektüberwachung.</p> <p>LPH 5-9</p> <p><i>Kunststein und Beton</i></p>	BLB NRW Köln	
2014/ 2015	Rosenburg, Bonn	<p>Bauphysikalische und materialtechnische Bewertung des Mauerwerks. Die Fassadenuntersuchungen wurden in einem Bericht mit fachtechnischer Bewertung aufbereitet. Sanierungskonzept und Kostenschätzungen inbegriffen.</p> <p><i>Ziegelmauerwerk</i></p>	Privatperson	

Ausführung   Projekte	Beschreibung	Auftraggeber	Fotos	
2014	Platz der Republik, Mönchengladbach	Fassadenbegutachtung und Aufbereitung in einem Untersuchungsbericht mit Maßnahmenkonzept und darauf abgestellter Kostenschätzung. Es folgte die Ausführungsplanung, LV und Schätz-LV, Vergabe und die fachtechnische Begleitung bei der Sanierung.  LPH 1-8  Ziegelmauerwerk	Stadt Mönchengladbach, FB Ingenieurbüro und Baubetrieb Abt. Gebäudemanagement	
2014/ 2015	Maria Himmelfahrt, Düsseldorf	Untersuchung und Schadensbewertung. Auswertung und Analysen in Berichtsform mit Schadensglossar und Handlungsempfehlung. Weitere Planungsphasen wurden beratend unterstützt.  <i>Ziegelmauerwerk</i>	Kath. Kirchengemeinde St. Maria Himmelfahrt, Düsseldorf  über bhj-architekten	
2013/ 2016	Bergfried der Godesburg, Bad Godesberg	Nach detaillierter Grundlagenermittlung wurde ein denkmalpflegerisches Sanierungskonzept erstellt. Das Sanierungskonzept wurde in ein Leistungsverzeichnis und zur Ausschreibung umgesetzt.  LPH 1-8  <i>Naturstein</i>	Städtisches Gebäudemanagement	

Ausführung   Projekte	Beschreibung	Auftraggeber	Fotos	
2013/ 2014	Schloss Jägerhof – Goethe Museum, Düsseldorf	Befahrung der Fassaden, optische, haptische und tiefergehende Materialproben/Analysen wurden als Bericht mit Handlungsempfehlung und Kostenschätzung aufbereitet. Mit den Grundlagen konnte der Auftraggeber und die Denkmalbehörde die denkmalpflegerische und sanierungstechnische Zielsetzung formulieren und eine differenzierte Ausführungsplanung erfolgen.  <i>Putz und Stuck, Ziegelmauerwerk, Farbanstriche und Farbfassung</i>	Landeshauptstadt Düsseldorf, Amt für Gebäudemanagement	
2013/ 2016	Amtsgericht und Jugend- arrestanstalt, Lünen	Im Zuge einer Sanierungsmaßnahme übernahm das LRP- Fachplanungsbüro die Planung und fachliche Ausführungsbegleitung.  <i>Naturstein, Putz und Stuck, Farbfassung und Anstriche</i>	BLB NRW NL Dortmund, Gebäudemanagement	
Seit 2013	Wirtschaftszentrum Gronau	2013 wurden Voruntersuchungen und Erstellung eines Untersuchungsberichtes mit Maßnahmenempfehlung an den Ziegelfassaden des Gebäudes beauftragt. Im Folgenden wurde das LRP-Fachplanungsbüro mit den weiterführenden LPH 2-9 beauftragt.  LPH 1-9  <i>Ziegelmauerwerk</i>	WTG mbh	

Ausführung   Projekte	Beschreibung	Auftraggeber	Fotos
2013/ 2014	Schloss, Münster	BLB Münster	
2012/ 2016	NDK ehemalige Bahndirektion, Köln	HOCHTIEF GmbH Projektentwicklung	
2012/ 2015	Ballhaus, Lemgo	Stadt Lemgo, Hochbauamt	

Untersuchungen an Teilabschnitten der Fassaden hinsichtlich Materialien und Erhaltungszustand.

- Messung des Wasseraufnahmekoeffizienten
- Erstellung von Bohrhärteprofilen
- Ermittlung der Salzgehalte
- Mikroskopie an Querschliffen

Kartierung der Befunde und Auswertung in Text und Bild. Grundlagenschaffung zur weiteren Ausführungsplanung.

*Naturstein, Ziegelmauerwerk*

Innenbereich und Außenfassaden wurden untersucht. Die Grundlagen wurden als Fundament für die Ausführungsplanung und der Leistungsverzeichnisse verwendet. Die Maßnahmen wurden zur Qualitätssicherung fachlich begleitet.

LPH 1-9

*Naturstein, Putz und Stuck, Farbfassung und Anstriche*

Voruntersuchungen und Analysen der Fassaden. Die Ausführung der empfohlenen Maßnahmen wurde fachtechnisch begleitet.

*Putz und Stuck, Farbfassung und Anstriche*

Ausführung   Projekte	Beschreibung	Auftraggeber	Fotos	
2012/ 2014	Ubierrung 53-55, Köln	Befahrung der Fassaden und Aufnahme der Schäden. Erkenntnisse wurden in Text und Bild in einem Untersuchungsbericht mit Schadensglossar aufbereitet. Leitbildbeschreibungen für eine Ausschreibung zur Fassadensanierung wurden erstellt.  <i>Naturstein</i>	Eigentümergeinschaft Zervoulakos de la Forge	
Seit 2011	Haus der Erholung, Mönchengladbach	Erste Planungsphase Grundlagenschaffung; Begutachtung des Bestandes der Fassaden und Dachflächen. Zweite Planungsphase; Maßnahmenplanung, LV Erstellung und Vergabe. fachtechnisch Begleitung der Maßnahmen.  <i>Putz und Stuck, Farbfassung und Anstriche</i>	Stadt Mönchengladbach, Ingenieurbüro und Baubetrieb, Abteilung Gebäudemanagement	
Seit 2010	Schloss Augustusburg, Brühl	Ermittlung der Schäden und dessen Ursache an den Fassaden. Schadenskartierung und Untersuchungsergebnisse wurden als Bericht aufbereitet. Musterflächen und Entwicklung eines Sanierungskonzeptes mit definierter Zielsetzung erfolgte in enger Zusammenarbeit mit der Denkmalbehörde. Darauf folgten Leitbeschreibungen, Positionierung zur Ausschreibung und fachliche Baubegleitung.  LPH 1-9  <i>Putz und Stuck, Farbfassung und Anstriche</i>	BLB NRW NL Köln	

Ausführung   Projekte	Beschreibung	Auftraggeber	Fotos
2010/ 2012	NamenJesuKirche, Bonn	BLB NRW NL Köln	
2010 und 2016	Kürassier Denkmal, Köln	Stadt Köln,  Amt für Landschaftspflege und Grünflächen	
2008/ 2016	Eigelsteintorburg, Köln	Offene Jazz Haus Schule e.V.	

Ausführung   Projekte	Beschreibung	Auftraggeber	Fotos	
2007	Carl-Fried-Haus, Köln	Begutachtung der Fassadenmaterialien, Konstruktion und Schadensbilder aufbereitet in Text und Bild. Planung eines angepassten Sanierungskonzeptes einschließlich statischer Nachverankerung. Die Sanierung wurde fachtechnisch begleitet.  <i>Naturstein, Kunststein und Beton</i>	WEKA Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH	
2007/ 2009	Abteikirche Maria Laach, Glees	Untersuchungen des Gesamtbauwerks des Paradieses Abteikirche, Erstellung eines Untersuchungsberichtes mit Kostenschätzung zur Sanierung, Leistungsverzeichniserstellung und Fachbauleitung während der Maßnahmen.  <i>Naturstein, Farbfassung und Anstriche</i>	Vereinigung der Benedikter zu Maria Laach	
2006/ 2016	Palais Oppenheim, Köln	Detaillierte Bestandsaufnahme der Bedachung, der Metallabdeckungen sowie der Natursteinfassaden. Auf Basis der Untersuchungsergebnisse war eine Vorplanung mit Kostenschätzung und Hauptfristenplan zu formulieren. Es folgten Ausführungsplanung, Leistungsverzeichnis zur Fassadensanierung und fachtechnische Begleitung zu den ausführenden Arbeiten.  <i>Naturstein</i>	ADAC e.V. und Zechbau GmbH	

Ausführung   Projekte	Beschreibung	Auftraggeber	Fotos
2005/ 2011	Historisches Rathaus, Lemgo	Stadt Lemgo, Hochbauamt	
2005/ 2017	Rathaus Bensberg, sogenannte „Alte Burg“	Stadt Bergisch Gladbach, Fachbereich 6 – Planen und Bauen	
2003/2005 2017	Deichmannhaus, Köln	Neuerburg Grundstücksgemeinschaft	

Die Fassaden des Rathauskomplexes und dessen Zierelemente wurden hinsichtlich Schadensbilder, Substanz und Konstruktion analysiert und in bildlicher und Textform aufbereitet. Es wurde ein denkmalpflegerisches Konzept erstellt. LV, Vergabe und Maßnahmenbegleitung folgten.

LPH 1-9

*Naturstein, Putz und Stuck, Farbfassung und Anstriche*

Detailuntersuchung und Prüfung vom Hubsteiger am Turm und der Mauerwerksbereiche. Erstellung eines denkmalgerechten Maßnahmenkonzeptes und einer Kostenschätzung. Leistungsverzeichnis und fachtechnische Baubegleitungen zur Sicherung der Ausführungsqualitäten folgten.

LPH 1-9

*Naturstein*

2003-2005 wurden umfangreiche Fassenduntersuchungen durchgeführt. Die Grundlagenermittlungen in Berichtform dienten für die weitere Sanierungsplanung. Die Maßnahmen wurden fachtechnisch zur Qualitätssicherung begleitet.

Seit 2017 wird die Innenhofsanierung geplant und zur Ausschreibung vorbereitet.

*Naturstein*

Ausführung   Projekte	Beschreibung	Auftraggeber	Fotos
2004/ 2016	Hotel Excelsior, Köln	Excelsior Hotel Ernst AG	
Seit 2002	Historisches Rathaus, Köln	Gebäudewirtschaft der Stadt Köln	

Gutachtenerstellung mit Thema Erhaltungszustand der Natursteinfassade. Die Untersuchungsergebnisse zu den einzelnen Fassadenseiten wurden mit den Beteiligten und der Denkmalpflege erörtert, abgestimmt und in Leistungsverzeichnissen formuliert. Die Sanierungsmaßnahmen wurden während der gesamten Ausführungszeit begleitet.

*Naturstein*

Rathauslaube, der Rathausturm sowie die Figuren am Rathausturm wurden in den letzten Jahren voruntersucht und dessen Grundlagen in Maßnahmenkonzepte formuliert. Die Maßnahmen wurden fachtechnisch begleitet. Die Rathauslaube befindet sich derzeit in der Planungsphase.

*Naturstein*